

Итоговая информация о реализации плана работы Государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района» по устранению нарушений (недостатков), выявленных в ходе методического выезда в период с 09.09.2019 года по 20.09.2019 года

| № п/п | Наименование нарушения | Информация об устранении нарушений (недостатков) | Примечание |
|--|---|---|--|
| 1. В части выполнения учреждением финансово-бухгалтерской деятельности: | | | |
| 1.1 | Усилить контроль за оформлением путевых листов | Приказом от 24.09.2019 №189од «Об утверждении формы путевого листа» утверждена новая форма путевого листа | |
| 1.2 | Привести в соответствие с п.2.4 приказа №589 от 29.12.2018 года Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, расчеты (обоснования) ПФХД | Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, используемые при формировании плана ФХД приведены в соответствие с п. 2.4 приказа от 29.12.2018 г. №589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области» | |
| 2. В части оценки состояния здания, его площадей и помещений, коммуникаций учреждения | | | |
| 2.1 | Здание ГБУ «ЦСПСД Городецкого района» не адаптировано в полном объеме для маломобильных граждан с учетом формы обслуживания. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» не обеспечено в полном объеме дублирование текстовых сообщений | Мероприятия по устранению будут проведены при наличии финансирования | С ноября 2017 года ведется работа по поиску альтернативного здания для размещения Учреждения |

| № п/п | Наименование нарушения | Информация об устранении нарушений (недостатков) | Примечание |
|-------|--|---|--|
| | голосовыми сообщениями, оснащение знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией | | |
| 2.2 | На кровле здания имеются разрушения примыканий гидроизоляционного ковра к вентшахтам и парапетам. Большая часть кровли имеет вздутия гидроизоляционного ковра. Стяжка имеет многочисленные провалы, уклон к водоприемным воронкам не выдержан. Обделка вокруг вентшахт и примыкания к парапетам нарушены | Мероприятия по устранению будут проведены при наличии финансирования | С ноября 2017 года ведется работа по поиску альтернативного здания для размещения Учреждения. Для выполнения работ по капитальному ремонту мягкой кровли требуется 598256 рублей. (Имеется локальный сметный расчет на сумму 511511,59 рублей в ценах 4 квартала 2018года) |
| 2.3 | Имеются множественные протечки кровли в кабинетах №9,10, коридоре и столовой | Мероприятия по устранению будут проведены при наличии финансирования | Мероприятия будут устранены при выполнении капитального ремонта мягкой кровли |
| 2.4 | Цоколь здания частично имеет разрушения | 18ноября 2019 года частично проведен ремонт цоколя бетоном М200(спонсорская помощь) Окончательный ремонт цоколя будет | Окончательный ремонт цоколя будет проведен по мере |

| № п/п | Наименование нарушения | Информация об устранении нарушений (недостатков) | Примечание |
|--|--|---|--|
| | | проведен при наличии финансирования | финансирования |
| 2.5 | Оставшиеся не замененными два деревянных окна изношены: оконные переплеты гнилые, нарушена гидроизоляция | Мероприятия по устранению будут проведены при наличии финансирования Составлен локальный сметный расчет на капитальный ремонт: «Замена оконных и дверных блоков в здании ГБУ «ЦСПСД Городецкого района» на сумму 95000. Смета проверена ГБУ НО «Объединенная дирекция по реализации жилищных | По мере финансирования будут заменены оконные блоки в количестве = 2шт. |
| 2.6 | Система отопления в Учреждении проложена под полом в бетоне (подвал в здании отсутствует), что ведет к разрушению стальных труб и большим теплопотерям | Мероприятия по устранению будут проведены при наличии финансирования | |
| 2.7 | У межтамбурной деревянной двери отсутствует теплозащитная функция | Мероприятия по устранению будут проведены при наличии финансирования Составлен локальный сметный расчет на капитальный ремонт: «Замена оконных и дверных блоков в здании ГБУ «ЦСПСД Городецкого района» на сумму 95000. Смета проверена ГБУ НО «Объединенная дирекция по реализации жилищных программ». | По мере финансирования будут выполнены работы по замене дверного блока |
| 3 Противопожарная безопасность Учреждения | | | |
| 3.1 | Не заключен Договор на обслуживание установленного программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» | Мероприятия по устранению будут проведены при наличии финансирования | В дорожной карте указывается текущая потребность, необходимая для деятельности |

| № п/п | Наименование нарушения | Информация об устранении нарушений (недостатков) | Примечание |
|--|--|--|---|
| | | | учреждения 2000руб. в месяц (24000 руб. в год Коммерческое предложение ООО "Служба пожарного мониторинга- 52" в ценах 2018 года) |
| 4. Антитеррористическая безопасность Учреждения | | | |
| 4.1 | Здание ГБУ «ЦСПСД Городецкого района» отсутствует контрольно-пропускной пункт и ограждение учреждения (Представление прокуратуры об устранении нарушений действующего законодательства от 07.05.2018 года № 5-1-18). | Мероприятия по устранению будут проведены при наличии финансирования | Контрольно-пропускной пункт в учреждении оборудовать не представляется возможным в связи с архитектурно-планировочной, инженерно-технической, конструкцией здания |

Директор



Т.В. Сметанина